VALABLE A PARTIR DE L APPAREIL Nº 1251

Modif. Nº 5713 du 22.1.65 R50 - R51 = 3,9 MΩ → 4,7 MΩ

Modif Nº 6127 du 30-3-65 C9 400 µF → 500 µF Appliquer n° 8152





CONTACTEUR	Pos	FONCTION
S1ab	1	☼
	2	
S2	1	115
	2	127
	3	160
	4	220
	5	250 V
S3	1	~ AC
	2	— DC
	3	+
	4	↑
	5	OHMS
S4	1	ZERO DC
	2	100 mV, OHMS
	3	300 mV, OHMS x10
	4	1V , OHMS x100
	5	3V , kΩ
	6	10V , kΩ x 10
	7	30V , kΩ x 100
	8	100V , MΩ
	9	300V , MΩ x 10
	10	1000V DC
	11	ZERO DC


P4 470 KΩ
0 DC
R25 330 KΩ
R24 2,7 MΩ
V7-E80F
V6b
½ 12AT7
2V
0V
R23 330 KΩ
R26 2,7 MΩ
R27 33 KΩ
P5 470 KΩ
ZERO
P6 1 KΩ
OHMS
S4d
S4e



PLANCHE 1

VOLTOHMMETRE MOD.745 METRIX
VUE AVANT