


CONTACTEUR "GAINES"		CONTACTEUR "FONCTIONS"	
POSITION	GAINNE	POSITION	FONCTION
1	1V \bar{z} , S2	1	~
2	3V \bar{z} , S2x10	2	-
3	10V \bar{z} , S2x100	3	+
4	30V \bar{z} , A52	4	S2
5	100V \bar{z} , A52x10		
6	300V \bar{z} , A52x100		
7	1000V \bar{z} , A52		

CONTACTEUR SECTEUR	
POSITION	TENSION
1	110V \sim
2	127V \sim
3	220V \sim
4	250V \sim



VOLTOHMMÈTRE ÉLECTRONIQUE-744-METRIX
SCHEMA DE PRINCIPE