


pour obtenir un milliampèremètre 0-100mA
à partir d'un afficheur de sensibilité 1 volt

connecter A et B en série dans
le circuit dont on veut mesurer l'intensité



connecter C et D à la place de la résistance de 1 ohm

DessElec 2000	Auteur :	BEN	
Titre :		afficheur 1Volt milliampèremetre	
Format :	Numéro du Document ou Référence :	Revision :	
A4	#####	A	
Date :	samedi 26 janvier 2013	Page : 1 / 1	