


MESURES ET DI



Mesure en ohmètre entre

A - B puis B C - (fil très fin)
On doit trouver la même valeur quelques
dizaines d'ohms -
mesure en D E fil très gros - quelques ohms